

**Virszemes ūdeņu kontroles grupa,
ŪS "Daugava", Bauskas iela 209, LV-
1076, Rīga**



Pasūtītājs:	DKS Vasara	Adrese:	Vasara 85, Virši, Olaines pagasts
Parauga apraksts:	dzeramais ūdens, temperatūra 6°C, iepakojums: 1,5l plastmasas		
Parauga identifikācija:	1337, no urbuma 120 m, pēc filtra		
Parauga pieņemšanas laiks:	19/05/15,14:20		
Parauga testēšana sākta	19/05/15	, pabeigta	20/05/15
Parauga ņemšana:	nēmis pasūtītājs, 19/05/15,11:15		

Noteiktie rādītāji	Mērvienība	Testēšanas rezultāts	****Maks. pieļauj.	Testēšanas metode
Amonijs	mg/l	0,09±0,01**	0,50	LVS ISO 7150/1:1984
Cietība	mmol/l	2,71	nereglamentē	LVS ISO 6059:1984
Duļķainība	NDV	17	3,0	LVS EN ISO 7027-2002
Dzelzs	mg/l	1,8	0,2	T-165-RŪ-M-3-2011
Elektrovadītspēja 25°C ***	µS/cm	662	2500	LVS EN 27888:1993
Sulfāti	mg/l	63	250	St.Meth.22nd Ed.,4500-SO4,E
Permanganāta indekss	mgO2/l	<0,5	5,0	LVS EN ISO 8467:2000
pH, t° 18°C	pH vienības	7,91	6,5-9,5	LVS EN ISO 10523:2012

**** - Saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.235 no 29.04.2003. Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība.

21/05/15

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrēto testēšanas paraugu