

Analīzes rezultāti

krāsainība 15°, dzidrs, brūnas nogulenes,
bez smakas un garšas

pH	7.4	Mg	36.5	mg/l	Cl	18	mg/l
NH ₄ ⁺	0.1	Fe ²⁺ +Fe ³⁺	0.50	mg/l	NO ₃ ⁻	nav	mg/l
Na ⁺ +K ⁺	44.5	mg/l	Fe ²⁺ +Fe ³⁺ filtratā	<0.05	mg/l	NO ₂ ⁻	nav
Ca	62.1	mg/l	HCO ₃ ⁻	372.1	mg/l	SO ₄ ²⁻	67.9
Sausne pie 110°C	433	mg/l	SiO ₂	6	mg/l	Apskābšanas O ₂	4.0
Pb, As, F, Cu, Ba, Cr, Hg, fen.	— kvalit. noteikšana nav konstatēti, sārmainība kopēja						6.1
karbonātu cietība	17.1	vācu gr. jeb	6.1	mg	ekv./l		
kopējā cietība	17.1	vācu gr. jeb	6.1	mg	ekv./l		

18. Ūdens bakterioloģiskā analīze:

Analīzi izdara Rīgas pils. SES laboratorija

Analīzes Nr. un datums Nr.1; 04.02.88.

Analīzes rezultāti: koli. indekss <3 koloniju skaits 1 ml 0

Slēdzienis Ūdens bakterioloģiskie rādītāji atbilst GOSTa 2874-82 normām

19. Karotāžas darbi: a) gamma karotāža 0-138 m b) elektrokarotāža 107-133 m

20. Rekomendējamais debīts

3 l/sek nepārsniedzot 216 m³ diennaktī

21. Aka nodota pasūtītajam 24.02.88. ar novērtējumu labam

22. Ģeoloģiski, tehniskā pirmdokumentācija un grafiskie materiāli glabājas Centrālās hidroģeoloģiskās ekspedīcijas arhīvā — Rīgā, Starla ielā 7.

23. Grafiskajā pielikumā akas ģeoloģiski tehniskais griezum. 1 eks.

24. Piezīmes. Ekspedīcija garantē normālu akas darbu viena gada laikā, skaitot no akas nodošanas ekspluatācijā. Iespējamos akas defektus, kuros vainojams izpildītājs, labo uz sava rēķina. Gadījumā, ja aka gada laikā netiek ekspluatēta, tiek ekspluatēta ar lielāku debītu par maksimāli pieļaujamo vai tiek piegrūzota, ekspedīcija par radušajiem defektiem neatbild un tie jālabo akas īpašniekam uz līguma pamata.

Sastādīja: tehn. h/ geol.

Arvīds

(A. Švēde)
(paraksts)

Parbaudīja: h/ geol.

I. Ruskule

(I. Ruskule)
(paraksts)